


ELEVACIÓN TRASERA

	HUMEDAD
	EFLORESCENCIAS
	SUPERFICIES ENGRASADAS
	CRACKS
	MADERA EN MAL ESTADO
	MOHOS DE VANDOS
	MOSOS Y HONGOS
	VEGETACIÓN
	GRETA PASANTE
	GRETA
	FIBRA
	LACUNA EN RECUBRIMIENTO
	RECUBRIMIENTO DAÑADO
	RECUBRIMIENTO DEFORMADO
	DETRITOS
	RECUBRIMIENTO DEFORMADO
	ESTRUCTURAS METÁLICAS SALIENTES
	FRANQUEAS DEL TERREMOTO DE 1939
	LACUNAS EN ORNAMENTOS



ELEVACIÓN FRONTAL

