


	HEMEDAD
	EFLORESCENCIAS
	SUPERFICIES ESCONDIRADAS
	CRACKS
	MADERA EN MAL ESTADO
	BLOQUEO DE VANDOS
	MARGOS Y EGRESOS
	VEGETACIÓN
	GRETA PALANDE
	GRETA
	FISURA
	LACUNA EN RECUBRIMIENTO
	RECUBRIMIENTO DAÑADO
	RECUBRIMIENTO DEFORMADO
	DEFORMACIONES
	RECUBRIMIENTO DEFORMADO
	ESTRUCTURAS METÁLICAS SALIENTES
	FRANQUEAS DEL TERRENO DE 1934
	LACUNAS EN ORNAMENTOS

ELEVACIÓN LONGITUDINAL ORIENTE



ELEVACIÓN LONGITUDINAL PONIENTE

